

## Tableau de retranscription des conditions d'exposition au risque

La prise en considération des conditions d'exposition aux risques permet :

- d'**identifier une diversité plus grande de risques**
- de **mieux apprécier le risque quant à sa probabilité de survenue.**

Cette analyse détermine également les actions possibles.

### Exemple d'activité : « approvisionnement du broyeur »

Phases de travail	Risques identifiés	Conditions d'exposition aux risques
<b>Situation 1</b> approvisionnement tel qu'abordé dans un premier temps	manutention →	Alimenter le broyeur en balles de caoutchouc
<b>Situation 2</b> Approvisionnement tel que l'opérateur le raconte si on lui demande comment se déroule son travail	Manutention → ←	L'opérateur manipule un plus grand poids que prévu car il doit d'abord prendre la balle pour la poser sur la trancheuse puis la reprendre pour la déposer sur le tapis du broyeur
	Chute de personne Chutes d'objets ←	Il monte le long du tapis pour pousser la balle qui reste coincée à l'entrée du broyeur. Les balles s'accumulent sur le tapis.
	Coupure avec trancheuse Coupure, postures,... ←	Cela introduit la tâche de changement des couteaux
	Augmente la probabilité de survenue de tous les risques précédents ←	Le retard pris dans l'alimentation de l'atelier aval provoque une pression temporelle
	Coordination, co-activité ←	Le retard incite les opérateurs avals à venir aider à la réception des produits broyés.