


Risques Liés aux lieux de travail multiples


Forum CHSCT du 8 novembre 2011- RHÔNE
Atelier Risques liés aux lieux de travail multiples




RISQUES PROFESSIONNELS
RHÔNE-ALPES









DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Enlèvement des mousses sur les façades : 1.2.3.4.5 à l'aide d'un nettoyeur haute pression, et pulvérisation seront exécutés avec un camion nacelle.

Façade N° 1 :

- produit	: 1800 € HT
- nettoyage HP	: 3200 € HT
- pulvérisation anti mousse	: 1700 € HT
- location nacelle	: 3100 € HT
Total façade	9800 € HT

CHANTIERS INDUSTRIELS

**Décret
20 fév. 92**

**Arrêté du 19.03.93
Arrêté du 26.04.96**



**Loi du
31 déc. 93**

**Décrets d'application
Arrêtés**

**Coactivité utilisateur
intervenant(s)**

**Chantiers clos
indépendant**

**- Plan de Prévention
- Coordination**

**- Plan Général de Coordination
- Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé**

COORDINATION

**Décret
20 Fév. 92**

**Loi du
31 déc. 93**

**COORDONNATEUR
INTERNE**

**COORDONNATEURS
EXTERNES**

- Inspection préalable
- Analyse des risques
- Plan de prévention
- Accueil et suivi

- Conception DIUO
- Chantier

- Plan Général de Coordination
- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé



DEFINITIONS

QUI EST CONCERNE ?

ANALYSE DES RISQUES

PLAN DE PREVENTION

SUIVI

QUI FAIT QUOI ?


UNE OPERATION

- TRAVAUX REALISES PAR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES:

- . *BATIMENTS,*
- . *MECANIQUE,*
- . *ELECTRICITE...*

- PRESTATION DE SERVICE :

- . *CONTROLES...*
- . *NETTOYAGE,*




PAR EXEMPLE:


- . *MONTAGE ET MISE EN SERVICE D'UNE LIGNE DE PRODUCTION,*
- . *CONSTRUCTION D'UNE PLATE-FORME DE STOCKAGE,*
- . *ISOLATION THERMIQUE DE LA TOITURE,*

• • •

PERSONNES CONCERNEES



POINTS A EXAMINER



- . Planning
- . Qui fait quoi ?
- . Cadre de l'intervention
- . Voies d'accès
- . Voies de circulation
- . Vestiaires, sanitaires, réfectoire, infirmerie
- . Consignes de sécurité

L'INSPECTION PREALABLE

Opération :

INSPECTION PREALABLE DU :

**Entreprise
Utilisatrice**

Mr: directeur
Mr: Coordonnateur (TEL:)
Mr: CHSCT

**Entreprises
Extérieures**


EE1: Mr
EE2: Mr
EE3: Mr

Documents remis:

Plan de circulation extérieure
Plan d'implantation
Consignes générales
.....

date début	date fin	entr exter	travaux	phases de l'intervention	risques	PREVENTION

TACHES DANGEREUSES



* Par nature



- . en hauteur
- . sur toiture fragile

• ...

* Par interférence

- . EU / EE échafaudage empiétant sur une allée
- . EE / EU intervention au-dessus d'un poste de travail
- . EE1 / EE2 mise en route pour essai


PREPARATION A L'INITIATIVE DE L'EU




ACTIONS PREVENTIVES



- Délimitation des zones
- Matériel
 - . adaptation
 - . entretien
- Formation
- Organisation
 - . coordination
 - . commandement
- Surveillance médicale particulière
- Organisation des secours




- Opération + 400 H Travaux dangereux (Ar 19/3/93)



- . Sur amiante
- . Produits inflammables
- . Soudage avec permis de feu
- . Produits toxiques, nocifs
- . Maintenance :
 - Presses
 - Machines à cylindres,
Avec consignation,
Tension > 50 V,
Compacteurs...
- . En hauteur
- . Cuves, silos
- . Atmosphère confinée
- . Moyens de levage temporaires
- . Bruit > 90 dB(A)

FLUX D'INFORMATIONS



ENTREPRISE UTILISATRICE

RÔLE MOTEUR ET DE COORDINATION

➔ APPEL D'OFFRES :

- . Conditions qui influent sur la sécurité
- . Explication des critères de choix du mieux disant

➔ CHOIX DES ENTREPRISES EXTERIEURES

➔ INITIATRICE DU PLAN DE PREVENTION

- . Inspection préalable
- . Information CHSCT, information MT
- . Inspections périodiques

➔ ACCUEIL DES ENTREPRISES EXTERIEURES

➔ DANGER GRAVE **ALERTE/ARRET DE L'OPERATION**



INSPECTION PREALABLE

PREPARATION

ANALYSE DES RISQUES

+ de 400 h ou
travaux dangereux

ECRIT

PLAN DE PREVENTION

SUIVI


INSPECTION PERIODIQUE

- Pas de nouveaux risques ?
- Plan de prévention respecté ?

OUI

NON

POURQUOI ?




L'INSPECTION PREALABLE

Opération :			INSPECTION PREALABLE DU :			
Entreprise Utilisatrice			Entreprises Extérieures			
Mr:		directeur		EE1:		Mr
Mr:		Coordonnateur (TEL:)		EE2:		Mr
Mr:		CHSCT		EE3:		Mr
Documents remis:						
Plan de circulation extérieure						
Plan d'implantation						
Consignes générales						
.....						
date début	date fin	entr exter	travaux	phases de l'intervention	risques	PREVENTION
			pose filets de protection anti chute dans entrepôt principale filet petites mailles 4 mètres de part et d'autre du faïtage			
				2 acces des personnes	coactivité avec EU	2 le 2 mai démarrage de l'intervention apres 18H 3 emprunter les allées piéton (voir plan N2)


PLAN DE MASSE - N°125 - SA DUPONT - Succieu

mise à jour 10.02.04



L'ACCIDENT

CHUTE DU SALARIE



- LA LANCE HP GLISSE SUR LE TOIT
- ABSENCE DE PROTECTION COLLECTIVE
- EE : PREMIER CHANTIER EN EXTERIEUR
- VICTIME : 15 ANS ETANCHEITE TOITURE
- ZONE D'INTERVENTION NON PREVUE AU DEVIS
- MOYENS D'INTERVENTION MAL DEFINIS

- PREPARATION DES INTERVENTIONS
- ANALYSE PREALABLE DES RISQUES
- DEFINITION DES TACHES
- DEFINITION DES ACTIONS PREVENTIVES
- MOYENS
- ORGANISATION
- INFORMATION - FORMATION